

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и  
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(446433, Самарская область, г.о. Самара, ул. Крупной, д. 16; тел. 8(846) 332-59-07

**Предписание № 37/1/1**

*об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара*

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  
общеобразовательная школа села Бобровка муниципального района Кинельский Самарской  
области (далее – ГБОУ СОШ с. Бобровка)**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р.  
(наименование органа ГТИ)

Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору (заместителя начальника  
отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области капитана внутренней службы Шишкина В.А.) № 37 от «28» февраля 2018 года, ст. 6.1  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26»  
марта 2018 года по «29» марта 2018 года проведена плановая проверка инспектором отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области майором внутренней службы Миргородским Вячеславом  
Викторовичем на территории, в зданиях и помещениях ГБОУ СОШ с. Бобровка по адресу:  
446406, Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Кирова, д. 28 б.

совместно с директором ГБОУ СОШ с. Бобровка Гойколовой Мариной Валерьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преп- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывает- ся только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, наклонов, фиданов и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы	01.08.2018 г	

	акта	проводятся не реже 1 раза в год.		
2.	В объеме лестничной клетки (2-й этаж) используется электроустановочное изделие с повреждениями	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.08.2018 г	
3.	Не предоставлен сертификат на отделку пола общих коридоров здания школы (линолеум)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл. 28	01.08.2018 г	
4.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. На объекте должны храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2018 г	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ) в здании	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2018 г	
6.	Запоры на дверях запасных эвакуационных выходов не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2018 г	
7.	Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (помещение сторожей) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	01.08.2018 г	
8.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее - 123-ФЗ): Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прямое контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения и в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.08.2018 г	
9.	Отсутствует акт первичного обследования системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, в.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ и. 61 НПФ в РФ: При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальные технические условия. и. 5.3.1 ГОСТ Р 5-101-2010;	01.08.2018 г	

	при пожаре).	Проведение первичного обследования системы после приема системы и эксплуатационно обеспечивает Организация, для чего она создает комиссию по первичному обследованию системы с привлечением должностного лица Организации, представител(ей) Исполнителя и, при необходимости, третьих(их) независимого лица (лиц). <b>п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010:</b> По результатам первичного обследования системы комиссия составляет акт первичного обследования системы, утвержденный уполномоченным представителем Организации.		
10	Не испытывается наружная пожарная лестница	<b>п. 35 НПР РФ.</b> Руководитель организации организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний	01.08.2018 г	
11.	В здании в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»	01.08.2018 г	
12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.55, п. 12.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018 г	
13.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: у эвакуационного выхода из спортивного зала не установлен ручной пожарный извещатель	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ч. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.41 приложение 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», приложение «Н» СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018 г	
14.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: над эвакуационным выходом из спортивного зала, ведущим непосредственно наружу, отсутствует световой оповещатель «Выход»	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.3 СП 5.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2018 г	
15.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2018 г	
16.	Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м, (выход из спортивного зала - 1,75 м, выход из «левого крыла» - 1,80 м.)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.9*, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.08.2018 г	

17	Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м. (выход из спортивного зала – 0,78 м)	выходы» ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.9*, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2018 г
----	--	---	--------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложено в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательство по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы Миргородский Вячеслав Викторович

«29» марта 2018 г.



Предписание для исполнения получила:

Директор ГБОУ СОШ с. Бобровка Гойколова Марина Валерьевна

«29» марта 2018 г.